RP Series

멀티펄스미터

- Auto zero 시간설정
- 비교출력 (HH, H, GO, L, LL)
- 기동보상 타이머 기능
- 최대값 5종, 최소값 5종 저장
- 정전보상 기능 (F9모드)
- 리모트 / 로컬 전환기능 (RS485통신)
- 최대 10 KHz 입력





→ 형명구성

RP3 형명구성

형 명		코 드			내	용			
RP					멀티펄스미터				
외 형	3	 	 		96(W) X 48(H) X 100.6(D) mm				
표 시 행 수		5		 	5행 (0 - 99999)				
전 원 사 양			Α	 	100 - 240 V a.c, 50 - 60 Hz				
선 현 자 당			D		24 - 60 V d.c/a.c, 50 - 60 Hz				
					메인출력	보조출력			
				N	표시전용	-			
				1	3단 릴레이	-			
주 거 니 아				2	5단 릴레이	-			
출 력 사 양				3	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	BCD 출력			
				4	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	4 - 20 mA d.c (전송출력)			
		5	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	RS485 통신					
				6	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	저속 시리얼			

RP1 형명구성

형 명	코드		내 용
RP			멀티펄스미터
외 형	1		48(W) X 24(H) X 100(D) mm
표 시 행 수	4		4행 (0 - 9999)
전 원 사 양 A		.	100 - 240 V a.c, 50 - 60 Hz
D)	24 - 60 V d.c/a.c, 50 - 60 Hz
출 력 사 양		N	표시전용
돌닉사장		1	릴레이 상한출력

RP4 형명구성

형 명	코드		내 용	
RP			멀티펄스미터	
외 형	4		48(W) X 48(H) X 79,3(D) mm	
표 시 행 수	5		5행 (0 - 99999)	
전 원 사 양	A A		100 - 240 V a.c, 50 - 60 Hz	
신면사장	신 년 사 당 D		24 - 60 V d.c/a.c, 50 - 60 Hz	
중 러 니 야		N	표시전용	
출 력 사 양		1	릴레이 상한출력	

RP6 형명구성

형 5	형 명		코	드		내 용		
RF)					멀티펄스미터		
외	형	6	 	 	 	72(W) X 36(H) X 100(D) mm		
표시	행 수		5	 	 	5행 (0 - 99999)		
~! O!	01			А	 	100 - 240 V a.c, 50 - 60 Hz		
전 원 .	사 양			D	 	24 - 60 V d.c/a.c, 50 - 60 Hz		
						메인출력	보조출력	
		Ν	표시전용	-				
					1	릴레이 3단 출력 -		
출 력	사 양	2		2	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	저속 시리얼		
				3	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	4 - 20 mA d.c (전송출력)		
		4	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	RS485 통신				
					5	-	BCD 출력	

RP7 형명구성

형 명	코드				내 용				
RP					멀티펄스미터				
외 형	7	 	 	 - -	72(W) X 72(H) X 87(D) mm				
표 시 행 수		5	 	 	5행 (0 - 99999)				
TI 01 11 01			Α	 	100 - 240 V a.c, 50 - 60 Hz				
전 원 사 양			D	 	24 - 60 V d.c/a.c, 50 - 60 Hz				
					메인출력	보조출력			
		Ν	표시전용	_					
	출 력 사 양					1	릴레이 3단 출력	_	
출 력 사 양							릴레이 5단 출력	_	
				3		저속 시리얼			
		4	NPN 오픈콜렉터 5단 출력	RS485 통신					
						4 - 20 mA d.c (전송출력)			

멀티펄스미터

♣ 사양

입 력


	10 KHz max. (duty비 50 %, 각 50 ợs 이상)	
무 접 점 입 력	(ON 전압 4.5 V - 24 V, OFF 전압 0 - 1.0 V)	
	30 Hz max. (duty비 50 %, 각 16.6 ms 이상)	
접 점 입 력	(12 V d.c 2 mA 의 전류를 충분히 개폐할수 있을것)	
최 대 표 시 행 수	5행 (0 ~ 99999)	
표 시 주 기	0.05초, 0.5초, 1초, 2초, 4초, 8초	
	회전수, 주파수, 속도(F1)	0.0003 Hz ~ 10 KHz
측 정 범 위	이동속도(F2)	0.003 Hz \sim 1000 Hz
न ö 🗄 Tl	주기(F3), 통과시간(F4), 시간차(F5), 시간폭(F6)	0.001 s ~ 3,200 s
	펄스폭(F7), 펄스간격(F8), 적산카운터(F9)	0 ~ 4 X 109 Count


입력종류 선택 (사용 입력센서 선택)

• nPnna: NPN Normal Open


■ nPnn : NPN Normal Close

● P∩P.∩□: PNP Normal Open ● P∩P∩ : PNP Normal Close





● [ankk: : 접점입력 Normal Open



입력종류 설정시 주의사항

- 입력종류를 정확히 선택해 주지 않으면 원하는 측정값을 얻을 수 없으므로 입력을 연결하기 전에 꼭 입력종류를 정확히 선택한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 입력종류 설정 예

♠️♠♠♠ - 평상시 열려있고, 동작시 닫히면 -> (NPN NO)



RP Series

성	능

측 정 정 도	±0.02 % rdg ±1 dig (모드 F1, F2, F3, F4, F5) ±0.1 % rdg ±1 dig (모드 F6)
수 명 (기 계 적)	2000만회
	250 V a.c 3 A(30 V d.c 3 A)를 개페할 경우 10만회
수 명 (전 기 적)	250 V a.c 5 A(30 V d.c 5 A)를 개페할 경우 5만회
	개폐속도는 분당 20회 기준
내 노 이 즈	±2,000 V 노이즈 시물레이터에 의한 방형파 노이즈(펄스폭 1μs)
절 연 저 항	10 № 이상 (500 V d.c . 충전부 - 비충전부 간)
내 전 압	2,000 V a.c 60 Hz 1분간 (전원단자 - 케이스 간, 전원단자 - 입력단자)

기능

표 시 방 식	7 Segment LED						
	형명	RP1	RP4	RP6	RP3	RP7	
문 자 크 기 (mm)	가로	6.3	4.6	7.6	8.3	7.6	
	높이	10	8	13.8	14	13.8	
동 작 모 드	회전수, 주	파수, 속도(F1),	이동속도(F2), ²	두기(F3), 통과시	간(F4), 시간차(F	- 5),	
0 7 1 -	시간폭(F6), 펄스폭(F7). 펄스간격(F8), 적산카운터(F9)						
프 리 스 케 일	0.0001 X	0.0001 X 10 ⁻⁹ ~ 9.9999 X 10 ⁹ RP1은 0.001 X 10 ⁻⁹ ~ 9.999 X 10 ⁹					
히 스 테 리 시 스	0 ~ 999	9 (출력 타입만	적용, 모드와 연	5해서 설정범위	리가 달라짐)		
	시간단위	선택기능, 기동도	보상 타이머 기능	, 표시 주기 설정	J 기능		
	Paramete	er 잠금기능, Au	ito Zero 시간설	정 기능, 정전보	상기능 (F9에만	적용)	
기 타 기 능	최소측정값 4종,최소측정 평균값, 최대측정값 4종, 최대측정 평균값 저장기능 (총 10						
	종), 비교출력 기능 (HH, H, GO, L, LL), 리모트/로컬 전환기능 (통신출력 타입만 적						
	용), 전류출	를력 범위 선택기	능 (전류출력 타	입만 적용)			
통 신 기 능	RS485 .	32 채널, 양방힝	 통신				

출 력

	NPN 오픈콜렉터 (HH, H, GO, L, LL) (12 - 24 V d.c 30 ⋒A max.)
비 교 경 보 출 력	릴레이 (HH, H, GO, L, LL)
BCD출력(표시값)	BCD Dynamic (12 - 24 V d.c 20 mA max, NPN 오픈콜렉터)
전송출력(표시값)	4 - 20 mA d.c (부하저항 600 Ω 이하)
통 신 출 력	RS485 (32채널,표시값출력, PC 설정기능)
0 1 2 7	저속 Serial 통신

멀티펄스미터

일반사양


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RP1	RP3	RP4	RP6	RP7		
전 원 전 압 a.c		100 - 240 V a.c (50 - 60 Hz)						
2226	d.c		24	1 - 60 V d.c/a.c	:			
전 압 변 등	동 율		전	선원전압의 ±10 %				
소 비 전 력	a.c	약 10 VA	약 9.5 VA	약 12 VA	약 12 VA	약 9.5 VA		
포비난국	d.c	약 10 W	약 5 W	약 6 W	약 5 W	약 5 W		
중 량	(g)	약 115	약 230	약 115	약 160	약 225		
센 서 용 7	전 원	12 V d.c, ±10 % 120 mA max.						
진 동 (내	구)	10 - 55 Hz 복	·진폭 0.75 mm X ,\	/ ,Z 각 방향 2시긴	ŀ			
충 격 (내	구)	300 % (30 G) X ,Y ,Z 각 방향 3회						
사 용 주 위	온 도	도 -10 ~ 50 °C (단, 결로 현상이 없을 것)						
사 용 주 위	습 도	E 35 ∼ 85 % RH						
보 관 온	도	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C (단, 결로현상이 없을것)					


멀티펄스미터

● **외형 및 패널 가공치수** (단위 : mm)


RP1

● 외형 치수







● 패널 가공치수




RP3

● 외형 치수






● 패널 가공치수




RP4

● 외형 치수





● 패널 가공치수



RP6

● 외형 치수






15_

44.8

● 패널 가공치수






RP7


● 외형 치수






멀티펄스미터

● 패널 가공치수



→ 접속도


RP1




※ 표시전용의 경우에는 출력(OUT) 없음

RP3


● 표시전용 [RP3-5A(D)N]



● 3단 접점출력 [RP3-5A(D)1]




● 5단 접점출력 [RP3-5A(D)2]




멀티펄스미터


● 보조 컨넥터 출력



- 히로세 콘넥터 HIF3BA-26PA-2.54DS이며 보조 컨넥터에 공통 사용됩니다.
- •제품 구입시 히로세 콘넥터의 소켓은 제외됩니다.
- NPN 오픈콜렉터 + BCD 출력 [RP3-5A(D)3]




● NPN 오픈콜렉터 + 전송출력 (4 - 20 mA d.c) [RP3-5A(D)4]




● NPN 오픈콜렉터 + RS485 통신 [RP3-5A(D)5]






● NPN 오픈콜렉터 + 저속시리얼 [RP3-5A(D)6]



RP4

● 표시전용 [RP4-5A(D)N]




● 릴레이 상한출력 [RP4-5A(D)1]




RP6


● 표시전용 [RP6-5A(D)N]




● 3단 접점출력[RP6-5A(D)1]




● 보조컨넥터 출력



- 히로세 콘넥터 HIF3BA-16PA-2,54DS이며 보조 컨넥터에 공통 사용됩니다.
- •제품 구입시 히로세 콘넥터의 소켓은 제외됩니다.
- NPN 오픈콜렉터 + 저속 시리얼 [RP6-5A(D)2]




● NPN 오픈콜렉터 + 전송출력 (4 - 20 mA d.c) [RP6-5A(D)3]






● NPN 오픈콜렉터 + RS485 [RP6-5A(D)4]




● BCD 출력 [RP6-5A(D)5]




RP7

멀티펄스미터


● 표시전용 [RP7-5A(D)N]




● 3단 접점출력 [RP7-5A(D)1]



● 5단 접점출력 [RP7-5A(D)2]




● NPN 오픈콜렉터 + 저속 시리얼[RP7-5A(D)3]




RP Series

● NPN 오픈콜렉터 + RS485 통신 [RP7-5A(D)4]



● NPN 오픈콜렉터 + 전송출력(4 - 20 mA d.c) [RP7-5A(D)5]






♪ 파라미터 설명

■Menu 설정 흐름도

● 메뉴선택

● 피크값 저장

0



- ※ 주1) ★ 키를 누르면 메뉴선택으로 진입합니다.
- ※ 주2) ☀ 를 2초간 누르고 있으면 Peak Group (<a>P€ 본<a>L <a>P <a>P <a>D <a>D

■파라메터 그룹 흐름도

● SP Group (비교값 설정 그룹)

설 정 메 뉴	의 미	설 정 내 용	초기값
()+⊗ 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1	비교값 설정 그룹 선택	측정값이 소수점 이하로 설정될 경우 아래 설정값도	
エ 시		소수점 이하를 설정할 수 있도록 변환됩니다.	
5P ,XX 0000 (~99999	비교값 HH값을 설정합니다.		00000
SP. H80000 (~99999	비교값 H값을 설정합니다.		00000
23 - SPSEE 80000 (~99999)	설정값(D출력에서만 유효)	•F1, F2, F7, F8, F9 : 0 ~ 99999 •F3, F4, F5, F6 : 0 ~ 설정된 시간범위	00000
5P.L. \$0000 (~99999	비교값 L값을 설정합니다.		00000
<u> </u>	비교값 LL값을 설정합니다.		00000

- ※ 비교값 설정그룹은 각 출력조건(HH,H,GO,L,LL)을 설정하는 Group으로 각각의 파라메터를 설정하고 히스테리시스 값을 입력하면 원하는 출력을 안정적으로 얻을 수 있습니다.
 - 단, 표시전용 제품은 위 파라메터 설정 그룹을 사용하지 않습니다.
- ※ ①: 2중편차 모드(OUT-D)에서만 사용되고 나머지 출력모드에서는 나타나지 않습니다.

● PS Group (프리스케일 및 시간옵션 설정 그룹)

설 정 메 뉴	의 미	설 정 내 용	초기값
	프리스케일 설정그룹선택	비교값의 프리스케일값을 설정하는 그룹	
A D 1 A E A A A A A A A A A A A A A A A A A	IN A의 프리스케일 가수(X)설정	0,000-9,9999	8.0000
P5 85 800000-9.9999	IN A의 프리스케일 지수(Y) 설정	10-9~10 9	10 1
P5 R4 \$ (0-9~ (0 9	표시값의 소수점 위치를 설정함	소숫점을 설정 할수 있습니다. 9.9999-99999-999999-99999999999999999	99999.
45.58P \$ Q D 5/Q 5/1/2/4/8	표시주기 설정	디스플레이 샘플링주기를 설정을 할수 있습니다.	W 5
# # # 2 \$ 0000 ~ 9999	출력값의 히스테 리시스 설정	히스테리시스값을 설정을 할수 있습니다. 요요요요~ \$\$\$\$	0000
ELARA SSSECTION OF SSS OF SS	입력 시간단위 설정(동작모드 F3,F4,F5,F6)	시간설정값을 설정을 할수 있습니다. 10-5.dddd-55.ddd-555.dd-5555.d-5555 80-55.ddd-ññ.55.d-ñññ.55-Kññ.55-XXX,ññ	5.4444



● Setup Group (IN/OUT 설정 그룹)

설 정 메 뉴	의 미	설 정 내 용	초기값
D 13.	입출력 제어 설정 그룹 선택	입출력 제어 설정 그룹으로 입출력에 대한 설정을 한다.	
● ● 1 章 班 A 献 — 5 E Ł G P	입력 동작모드설정	F (-F9	F !
FUCLĀ 8 F1 ~ F9 10 - R 8 Pack/Paking/Contact 10 - R 8 Pac	IN A의 센서 타입 설정	のPana: NPN Normal Open のPanに: NPN Normal Close Pana: PNP Normal Open Panに: PNP Normal Close にanとと: 점점 Normal Open のPana-npanに-Pana - Panaに - にanとと	nPnno
Jn-b3 npandfant na/Conta	IN B의 센서 타입 설정	のPへのa: NPN Normal Open のPへのだ: NPN Normal Close PのPへa: PNP Normal Open PのPった: PNP Normal Close にantt: 점점 Normal Open のPへのa-のPへのに-PのPへa - PのPっに - にantt.	nPnna
•	출력 모드설정	oUt-5-oUt-5-oUt-X-oUt-L-oUt-F-oUt-d	oUE-5
8UE: ER 8 00.0 ~ 99.9	IN A의 기동 보상 타이머 설정	OQ (~99.9	0.0.0
RULL 6 8 000 ~ 99.9 RULL 7 8 00000 ~ 9999.9	IN B의 기동 보상 타이머 설정	OQ (~99.9	0.00
•	IN A의 Auto Zero 타이머 설정	0000. (~9999.9	0.000.0

● Option Group (옵션 설정 그룹)

설 정 메 뉴	의 미	설 정 내 용	초기값
	옵션 설정그룹 선택	옵션 설정 그룹으로 입출력 설정항목의 옵션을 설정 합니다.	
並 ○ ○ 1 ±	PV 전송 출력의 ^① 상한값 설정	• F1, F2, F7, F8, F9 : 0 ~ 99999	99999
Pu-N800000-99999 Pu-L800000-99999	PV 전송 출력의① 하한값 설정	•F3, F4, F5, F6 : 0 ~ 설정된 시간 범위	00000
0 0	통신 id 설정 ②	00∼99 채널	00
Rddr.n 8 00~99	통신속도 설정②	2400-4800-9600-19200	2400
bp5 8 2400/4800 9500/9200	리모트 ② 제어 설정	「E^aと: 외부에서 리모트 제어 (remote) LaLRL: 로컬로만 동작 (local) 「E^aL-LaLRL	rEñot
ο σηναξε σε σαναξε	정전 보상 설정	 요 ↑ : 정전보상 (backup)-전원 전압 ON/OFF시 전계측값을 기억함 요 F F : 정전모드 사용하지 않음 	٥٥
Profy S OFFILORY WLOCKS / LOCKS/LOCKY/RLL	파라메터 ③ 잠금 설정	aFF-:전모드해제 La[본,1-,:P1~P3 잠금 RLL:P1~P4 잠금 La[본,2-:P2~P4 잠금 La[본,3-:P3~P4 잠금 La[본,4-:P4만 잠금 aFF-La[본,1-La[본,2-La[본,3-La[본,4-RLL	oFF



- ① : 4 20 mA출력 [RP7-5A(D)5]모델에서만 나타납니다.
- ②: RS485 통신 [RP7-5A(D)4]모델에만 나타납니다.
- ③: P1(SP Group), P2(PS Group), P3(Setup Group), P4(Option Group)

● Peak Display Group (피크값 저장 그룹)



- ※ Peak Display Group에 저장된 값들은 개별적으로 수정은 안되며, 일괄적으로 모두 지울 수 있습니다.
- ※ 저장된 피크값들은 모드 변경시 또는 전원 전압 ON/OFF 시 자동으로 지워집니다.

